French Cleat

French Cleat ist ein Ordnungssystem für Werkstätten - Werkzeughalter können auf eine 45° abgeschrägte Leiste eingehängt werden, wie auf https://www.alsen-cnc.com/anleitung/ zu sehen ist.

Was dabei zu beachten ist zeigen gut die Videos von Let's Bastel (https://www.youtube.com/watch?v=myqgAELsaQo) oder Berndwerk (https://www.youtube.com/watch?v=J9z3jpmiHt0).

Was dafür bei uns in der Scheune zu tun ist, wird auf dieser Seite aufgelistet:

- Leisten zuschneiden (Maße? Abstand?)

Als Material für die Leisten 15mm Siebdruckplatte vor. (bereits beschafft)
Leistenstärke 50mm, Abstand 150mm

- Leisten anbringen
- Mehr Steckdosen & Netzwerkdosen?
- Werkzeughalter (wichtigste fett)
  - **Krimskrams** (Scheren, Stifte, Cuttermesser, ...)
    evtl. einfach als runde Fächer
  - **Schraubenzieher**
  - **Schraubzwingen**
  - **Winkel, Messchieber, etc**
  - **Akkuschrauber**
  - **Ladegeräte**
  - Zangen
  - Fläschchen (Öl etc.) und Dosen (WD-40 etc.)
  - Stemmeisen
  - Whiteboard
  - Kabelfächer
  - Schilder "Metallbearbeitung", "Holzwerken", "Elektronik & 3D-Druck"

Material für die Werkzeughalter: Multiplexplatte 15mm (bereits beschafft)

Revision #2
Created 2020-11-10 13:25:04 UTC by Moritz
Updated 2020-11-14 10:28:40 UTC by benny