

French Cleat

French Cleat ist ein Ordnungssystem für Werkstätten - Werkzeughalter können auf eine 45° abgeschrägte Leiste eingehängt werden, wie auf <https://www.alsen-cnc.com/anleitung/> zu sehen ist.

Was dabei zu beachten ist zeigen gut die Videos von Let's Bastel (<https://www.youtube.com/watch?v=myqgAELsaQo>) oder Berndwerk (<https://www.youtube.com/watch?v=J9z3jpmiHt0>).

Was dafür bei uns in der Scheune zu tun ist, wird auf dieser Seite aufgelistet:

- Leisten zuschneiden (Maße? Abstand?)

Als Material für die Leisten 15mm Siebdruckplatte vor. (bereits beschafft)
Leistenstärke 50mm, Abstand 150mm

- Leisten anbringen
- Mehr Steckdosen & Netzwerkdosen?
- Werkzeughalter (wichtigste fett)
 - **Krimskrams** (Scheren, Stifte, Cuttermesser, ...) evtl. einfach als runde Fächer
 - **Schraubenzieher**
 - **Schraubzwingen**
 - **Winkel, Messschieber, etc**
 - **Akkuschrauber**
 - **Ladegeräte**
 - Zangen
 - Fläschchen (Öl etc.) und Dosen (WD-40 etc.)
 - Stemmeisen
 - Whiteboard
 - Kabelfächer
 - Schilder "Metallbearbeitung", "Holzwerken", "Elektronik & 3D-Druck"

Material für die Werkzeughalter: Multiplexplatte 15mm (bereits beschafft)

Revision #2

Created 10 November 2020 13:25:04 by Moritz

Updated 14 November 2020 10:28:40 by benny